

RADONMÄTNINGSPROTOKOLL**OBJEKT**

Fastighetsbeteckning 170-424-0002-0052
Adress Kasbergsvägen 32
Postnummer 22120 Mariehamn
Kommun Jomala
Beställare

Utförande

Radonmätningen avser korttidsmätning i huvudbyggnaden, som stickprovskontroll.
Uppmätta mätvärden kan variera på olika ställen i byggnaden och vid olika årstider.

Resultat

Mätplats	Datum för mätningen	Resultat Bq/m3
Källare, kök	12/9 – 20/9 2022	194

Eckerö, 22 september 2022

Johannes Wikblom

Johannes Wikblom
Av SBR Godkänd Besiktningsman

RADONMÄTNINGSPROTOKOLL

OBJEKT

Fastighetsbeteckning 170-424-0002-0052
Adress Kasbergsvägen 32
Postnummer 22120 Mariehamn
Kommun Jomala
Beställare

Utförande

Radonmätningen avser korttidsmätning i huvudbyggnaden, som stickprovskontroll. Uppmätta mätvärden kan variera på olika ställen i byggnaden och vid olika årstider.

På entréplan var huset under vädring under mätperioden.

Resultat

Mätplats	Datum för mätningen	Resultat Bq/m3
Entréplan kök	4/9 – 9/9 2022	66
Källare, kök	4/9 – 9/9 2022	529

Eckerö, 12 september 2022

Johannes Wikblom

Johannes Wikblom
Av SBR Godkänd Besiktningsman